

洋北街道入河排污口（农业排口）整治情况公示

序号	排污口名称	责任主体	存在问题	整改措施	整治完成情况
1	宿迁市宿城区洋北镇船行社区卫生服务站西南侧 400 米船行灌区入河排口	洋北街道办事处	口门建设不规范, 使用该排污口的排污单位未按规定排放污水; 未按要求设置排口标志牌; 氨氮 6.94mg/L, 超标 0.39 倍	(1) 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 防止退水超标影响主干河道水质, 整治措施实施后, 采集农田排水, 检测水体样品中污染物含量, 验证整治效果是否达标; (2) 加强排口巡视、保养和管护, 及时清理排口水生生物、垃圾等, 避免堵塞, 整体提升水质环境 (3) 按要求设置排口标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制	已整改完成
2	宿迁市宿城区京杭大运河白庄东侧 100 米船行灌区入河排口	洋北街道办事处	口门建设不规范, 使用该排污口的排污单位未按规定排放污水; 化学需氧量: 56mg/L, 超标 0.12 倍; 需树立标志牌	按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制	已整改完成
3	宿迁市宿城区京杭大运河导淮村北侧 500 米船行灌区入河排口	洋北街道办事处	口门建设不规范, 使用该排污口的排污单位未按规定排放污水; 化学需氧量: 68mg/L, 超标 0.36 倍; 需树立标志牌	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已整改完成
4	宿迁市宿城区京杭大运河导淮村东南 270m 规模以下水产养殖排口	洋北街道办事处	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水; 总氮 9.27mg/L、高锰酸盐指数 0.19mg/L, 分别超标 0.55、0.19 倍	1. 采用稻渔综合种养等生态养殖模式, 建造净化塘等养殖尾水处理设施, 完成对水产养殖池塘的生态化改造; 2. 整治措施实施后, 检测水体样品中污染物含量, 验证整治效果是否达标; 3. 对水产养殖尾水治理, 达标后排放; 4. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已整改完成
5	宿迁市宿城区京杭大运河洋北墓地东南侧 2 公里船行灌区入河排口	洋北街道办事处	口门建设不规范, 使用该排污口的排污单位未按规定排放污水; 化学需氧量: 102mg/L, 超标 1.04 倍; 需树立标志牌。	(1) 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 防止退水超标影响主干河道水质, 整治措施实施后, 采集农田排水, 检测水体样品中污染物含量, 验证整治效果是否达标; (2) 加强排口巡视、保养和管护, 及时清理排口水生生物、垃圾等, 避免堵塞, 整体提升水质环境 (3) 按要求设置排口标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已整改完成