

蔡集镇入河排污口（农业排口）整治情况公示

序号	排污口名称	主体责任	存在问题	整改措施	整治完成情况
1	宿迁市宿城区蔡集镇施圩西北 100 米皂河灌区入河排口	蔡集镇 人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 防止退水超标影响主干河道水质, 整治措施实施后, 采集农田排水, 检测水体样品中污染物含量, 验证整治效果是否达标; 2. 加强排口巡视、保养和管护, 及时清理排口水生生物、垃圾等, 避免堵塞, 整体提升水质环境 3. 按要求设置排口标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已整改完成
2	宿迁市宿城区西民便河牛角塘南侧 500 米皂河灌区排口	蔡集镇 人民政府	口门建设不规范, 使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已整改完成
3	宿迁市宿城区西民便河牛角闸向西 900 米南岸皂河灌区排口	蔡集镇 人民政府	口门建设不规范, 使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已整改完成
4	宿迁市宿城区蔡集镇郭王庄东南侧 420 米皂河灌区入河排口	蔡集镇 人民政府	口门建设不规范, 使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已整改完成
5	宿迁市宿城区西沙河展鹏不锈钢水箱西南侧 130 米皂河灌区入河排口	蔡集镇 人民政府	口门建设不规范, 使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 开展上游来水排污巡查管理, 加强河面巡视和管理, 及时清理水生生物、河道垃圾、淤积等, 整体提升水质环境; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 按要求设置排口标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已整改完成
6	宿迁市宿城区西民便河牛角塘以西 300m 规模以下水产养殖排污口	蔡集镇 人民政府	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 采用稻渔综合种养等生态养殖模式, 建造净化塘等养殖尾水处理设施, 完成对水产养殖池塘的生态化改造; 2. 整治措施实施后, 检测水体样品中污染物含量, 验证整治效果是否达标; 3. 对水产养殖尾水治理, 达标后排放; 4. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已整改完成